

dr inż. Stanisław Karczmarczyk
mobil +48 603 642 650
mailto: skarczmarczyk1@poczta.onet.pl

dr inż. Wiesław Bereza
mobil +48 501 580 345
mailto: wieslaw.bereza@oepk.pl

K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
30-010 Kraków, ul. Łokietka 8C/70

tel. +48 (12) 4310449 fax. +48 (12) 6319089

NIP 945-208-10-59

**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
STANU ISTNIEJĄCEGO ORANŻERII W ZESPOLE
ZAMKOWO PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ**

Inwestor: **GMINA SUCHA BESKIDZKA**
ul. Mickiewicza 19; 34-200 Sucha Beskidzka

Projektant: **KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o.**
30-010 Kraków , ul. Łokietka 8C/70

Zespół autorski: mgr inż. Natalia Grzywna
upr. nr MAP/0362/POOK/13

dr inż. Wiesław Bereza
upr. nr 146/2001

Kraków, maj 2018

FOT. NR: 1

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja południowa. Widok ogólny.



FOT. NR: 2

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja południowa. Widoczne ubytki substancji murowej.



FOT. NR: 3

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja zachodnia. Widoczne ubytki i uszkodzenia ściany oraz brak helmu nad filarami.



FOT. NR: 4

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja wschodnia. Widok ogólny.



DATA WYKONANIA: 23.05.2018

FOT. NR: 5

OPIS: Elewacja północna. Widok ogólny. Bardzo zły stan ściany.



FOT. NR: 6

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja północna. Widok ogólny. Bardzo zły stan ściany.



FOT. NR: 7

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja północna. Widok na stan awaryjny ściany.



FOT. NR: 8

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja północna. Widoczne zawilgocenie ściany oraz uszkodzenia z widoczną intensyfikacją w pasmie górnym.



FOT. NR: 9

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja północna. Tymczasowe zabezpieczenia ściany przed odspojeniem.



FOT. NR: 10

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Elewacja północna. Widok na zasypane nadproże w postaci ceglanego sklepienia.



FOT. NR: 11

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Zdjęcie bardzo złego stanu ceramicznego stropu. Przez nieszczelny dach woda opadowa przecieka do wnętrza. Zaawansowana korozja biologiczna (mchy, porosty) i atmosferyczna (wilgoć, przemarzanie).



FOT. NR: 12

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Widok na fragment ściany w bardzo złym stanie technicznym. Ślady wilgoci, korozji biologicznej. Destrukcja warstwy tynku, odspajanie się warstwy licowej cegły.



FOT. NR: 13

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Komin przy wejściu od strony zachodniej. Widoczna zaawansowana korozja ściany i stropu.



FOT. NR: 14

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Awaryjny stan stropu. Brak sklepienia odcinkowego. Widoczne silne zawilgocenia konstrukcji drewnianej dachu.



FOT. NR: 15

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Widoczny fragment sklepienia po awarii stropu.



FOT. NR: 16

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Widok na zarysowany łęg.



FOT. NR: 17

DATA WYKONANIA: 23.05.2018

OPIS: Wnętrze oranżerii. Zły stan posadzki w postaci podłogi drewnianej.

